




1



2



3



## Specifikace elektronářadí

Rázový klič		SS09-24
<b>Číslo elektronářadí</b>	[127 V ~50/60 Hz] [230 V ~50/60 Hz]	132036 122037
<b>Jmenovitý výkon</b>	[W]	900
<b>Výkon</b>	[W]	470
<b>Proud při napětí</b>	127 V [A] 230 V [A]	7.50 4.30
<b>Volnoběžné otáčky</b>	[min⁻¹]	2100
<b>Kroutící moment (min. - max.)</b>	[Nm]	320
<b>Frekvence nárazů (rázů)</b>	[min⁻¹]	2700
<b>Min. průměr šroubů</b>	[mm] [palce]	M8 5/16"
<b>Max. průměr šroubů</b>	[mm] [palce]	M24 15/16"
<b>Držák nástroje (vnější čtyřhran)</b>	[mm] [palce]	12,70x12,70 1/2"x1/2"
<b>Hmotnost</b>	[kg] [lbs]	3,50 7.72
<b>Třída bezpečnosti</b>		<input type="checkbox"/> / II
<b>Akustický tlak</b>	[dB(A)]	102,00
<b>Výkon zvuku</b>	[dB(A)]	113,00
<b>Váhové vibrace</b>	[m/s²]	16,16

### DWT s přání všechno nejlepšího

Vážený zákazníku,

DWT nabízí široký sortiment elektrických nástrojů. Jejich kvalita a přiměřená cena je řešením pro realizaci oprav a výstavby jak doma tak v příslušném průmyslovém odvětví. Doufáme, že teto elektronářadí vám bude sloužit po mnoho let. Podrobné informace o našem elektronářadí a službách naleznete na naši webové stránce [www.dwt-pt.com](http://www.dwt-pt.com).

Tým DWT.

### Součásti elektronářadí

- 1 Držák nástroje
- 2 Tělo
- 3 Spinač zap / vyp (reverzní funkce)
- 4 Ventilační šterény
- 5 Sroubovací zátka
- 6 Nástrčný klič \*
- 7 Uhlikový kartáč \*

\* Volitelné doplňky

**Standardní dodávka nemusí obsahovat**  
veškerá příslušenství uvedená na obrázku  
nebo popsaná v textu.

- Nedržte obrobek rukou. Upevněte jej do **Vypnutí** upínacího zařízení nebo do svéráku.
- Elektronářadí držte, dokud se zcela Elektronářadí vypnete uvolněním spínače zap. / vyp. 3.
- Nenechte volný oděv nebo šperky. Vlasy, oděv a rukavice chráněte před pohybivými částmi, aby nedošlo k jejich zachycení.

### Konstrukční vlastnosti elektronářadí

Držák nástroje 1 s nástrčným klíčem 6 pohání elektromotor s pomocí ozubeného převodu a rázového mechanizmu.

Pracovní postup je rozdelen do dvou fází: Šroubování a utahování (v činnosti rázový mechanizmus). Rázový mechanizmus se aktivuje, jakmile šroubované spojení kladě odpor a motor se zatěžuje, přičemž převádí výkon motoru na plynulé rotaci rázy. Při uvolňování šroubů a matic je postup opačný.

### Montáž a nastavení součástí elektronářadí

Než začnete provádět údržbu elektronářadí, vždy je odpojte ze sítě.



Spojovací materiál nedotahujte příliš, zabráněte tak poškození závitu.

### Montáž / demontáž nástrčného klíče (viz obr. 1)

Vložte nástrčný klíč 6 na držák nástroje 1 a stisknutím jej upevněte.

### Práce s elektronářadidem

Vždy používejte správné napájecí napětí. Hodnota napájecího napětí musí odpovídat informacím uvedeným na typovém štítku zařízení.

Kroutivý moment závisí na délce rázu. Maximální dosažený kroutící moment je souhrnem jednotlivých krouticích momentů dosažených při rázu. Maximálního kroutivého momentu se dosahuje po 3 - 5 sekundách trvání rázu. Po této době se utahovací moment zvýšuje pouze minimálně. Dochází však k citelnému zahřívání převodovky.

**Důsledkem nadměrného zahřívání je vysoké opotřebení všech součástí rázového mechanizmu a vysoké požadavky na mazání.**

### Způsob použití elektronářadí DWT

Elektronářadí slouží k utahování a povolování matic a šroubů.

Rozsah aplikace nástrojů je možno rozšířit díky použití dodatečného příslušenství.

### Zapnutí / vypnutí elektronářadí

#### Zapnutí (viz obr. 2-3)

##### Uvolnění

Pro odšroubování obrobku stiskněte horní vypínač zap. / vyp. 3 (viz obr. 2).

##### Upevnění

Pro upevnění obrobku stiskněte spodní vypínač zap. / vyp. 3 (viz obr. 3).

Délka rázu se stanovuje pro každý požadovaný utahovací moment. Skutečný utahovací moment vždy kontroluje momentovým klíčem.

### Doporučení pro práci s elektronářadidem

**Nástrčný klíč nasazujte na držák nástroje, pouze když je elektronářadí vypnuté.**



### Bezpečnostní předpisy pro práci s elektronářadidem

Před zapojením zástrčky do zásuvky zkontrolujte, zda není stisknutý spínač.

**Kroutitý moment ovlivňují následující faktory:**

- Mechanické vlastnosti šroubů / matic.
- Druh podložení (podložka, talířová pružina, těsnění).
- Mechanické vlastnosti přišroubovaného / sešroubovaného materiálu.
- Podmínky mazání šroubovaného / šroubového spojení.

**Pevné uložení** - se používá při šroubování kovu na kov s použitím podložek. Po relativně krátkém rázu se dosahuje maximálního krouticího momentu. Zbytěčně dlouhý ráz způsobuje pouze poškození nástroje.

**Pružinové uložení** - se používá při šroubování kovu na kov, ale s použitím pružných podložek, talířových pružin, závrtňých šroubů nebo šroubů / matic s kónickým uložením a také při použití nástavců.

**Měkké uložení** - se používá při šroubování např. kovu na dřevo, nebo když se k podložení používají olověné nebo fibrové podložky.

U pružinového a měkkého uložení je maximální krouticí moment nižší než u pevného uložení. Je také zapotřebí delšího rázu.  
Délka rázu se stanovuje praktickou zkouškou.

Při teplotách pod bodem mrazu nechejte nástroj volně bežet přibližně 3 minuty bez zaštílení, aby se zlepšila mazavost.

**Údržba elektronářadi / preventivní opatření**

**Než začnete provádět údržbu elektronářadi, vždy je odpojte ze sítě.**

**Čištění elektronářadi**

Nezbytnou podmínkou pro dlouhodobé a bezpečné používání tohoto elektronářadi je jeho čistota. Větrací otvory **4** pravidelně čistěte stlačeným vzduchem.