

NÁVOD: JAK LEPIT TAPETY?

Budete potřebovat:

1. Lepidlo na tapety
2. 1 litr studené vody
3. Nádobu na přípravu lepidla
4. Tužku a papírovou (malířskou) pásku
5. Nůžky
6. Měřicí pomůcky (pravítko, metr ...)
7. Vodováhu
8. Štětec na lepidlo
9. Štětec na tapetování
10. Nožik
11. Měkkou houbu nebo hadřík

Než začnete:

1. Připravte stěnu určenou na tapetování. Povrch by měl být čistý, suchý a odmaštěný.
2. Rozřízněte rolku tapety podél tečkované čáry.
3. Rozložte si jednotlivé části tapety v správném pořadí. Zkontrolujte, zda okraje na sebe správně navazují a zda není porušen vzor. Pokud spatříte vady, neváhejte nás kontaktovat - chybou rolku Vám vyměníme.
4. Připravte lepidlo. Pokud použijete tapetovací lepidlo z naší doplňkové nabídky, obsah jednoho sáčku (50g) smíchejte s litrem studené vody a nechte 15 minut odstát. Následně lepidlo znovu promíchejte a můžete začít aplikaci.

Poznámka: S ohledem na schnutí lepidla nedoporučujeme aplikovat tapety na místa s nízkou vlhkostí vzduchu či teplotou pod 10 °C. Optimální teplota pro proces tapetování a schnutí je mezi 18 - 21 °C.

Aplikace vliesových tapet :

1. Pomocí vodováhy a pravítka na vybrané stěně označte v rozestupu každých 50 cm rovné svislé čáry, ke kterým přiložíte okraje tapety.
2. Pokud jste si pro aplikaci tapety vybrali stěnu s oknem, doporučujeme začít lepit tapetu od okna.
3. Naneste lepidlo na stěnu v místě určeném na první část tapety. Rozetřete tenkou, souvislou vrstvou mírně za okraj naznačené vodící čáry. Nenanášejte lepidlo na tapetu.
4. Vezměte první část tapety. Ujistěte se, že máte správný díl otočen v požadovaném směru. Opatrně rozložte rolku tak, abyste předešli znečištění povrchu tapety.
5. Přiložte vrchní část tapety ke stěně pokryté lepidlem a pomalu přitlačujte celý díl ve směru shora dolů.
6. Zkontrolujte, zda je první díl zarovnaný oproti vodící čáře. Pokud není, jemně ho posuňte do správné pozice. Pomocí štětce opatrně vyhladte povrch tapety, odstraňte nerovnosti a vzduchové bubliny.

7. Použijte krouživé pohyby ve směru od středu dílu do boků. Začněte na vrchní části.
8. Stejný postup opakujte i u ostatních částech tapety. Dbejte na to, aby okraje tapet na sebe souvisle navazovaly.
9. Přebytečné lepidlo lze odstranit navlhčenou měkkou houbou nebo hadříkem. při utírání buďte opatrní, abyste nepoškodili povrch tapety.
10. Po aplikování a vyhlazení tapety odřízněte všechny nadbytečné části včetně bílých hran pomocí čistého ostrého nože. Použitím tupého nože můžete poškodit tapetu.

Po aplikaci tapety

1. Znovu zkontrolujte úplné přilnutí tapety na zeď jako její zarovnání a správnou návaznost vzoru. Doporučená vzdálenost pro vizuální kontrolu je 1-2 metry. Bezprostředně po nalepení tapety je ještě možné ji mírně posunout do správné polohy.
2. Pomocí malířského válečku vyhladte poslední nerovnosti. Pod tapetou mohou zůstat drobné vzduchové bublinky, které nebude možné odstranit- tyto by však měly za 1-3 dny zcela vstřebat.
3. Nezapomeňte v místnosti zajistit cirkulaci vzduchu a teplotu vyšší než 10 ° C.
4. Nesnažte se urychlit proces schnutí použitím jakýchkoliv ohříváčů a podobných zařízení. Vyhněte se intenzivnímu topení v místnosti.