

## Údržba spacích pytlů

Textilní materiály, ze kterých je spací pytel vyroben jsou konstruovány pro běžné praní a čištění. Dodržováním těchto instrukcí dosáhnete co nejlepších výsledků při čištění a údržbě.

- Po každém použití provětrejte řádně spací pytel v rozepnutém stavu.
- Skvrny čistěte vlažnou mýdlovou vodou. Je-li to nutné použijte mycí houby. Znečištění většího rozsahu od zemin odstraňte postupně.
- V případě výjimečně znečištěného povrchu je možné spací pytel vyprat dle následujících instrukcí:
  - Perte ve velkoobjemových pračkách s rotujícím bubnem - **NEPOUŽÍVEJTE** vířivých praček.
  - Používejte teplou vodu - ne horkou.
- Spací pytel ukládejte vždy vyčištěný a suchý na suchém místě, čímž dosáhnete prodloužení jeho životnosti.
- Nedoporučujeme čištění chemickou cestou, neboť může dojít ke snížení vlastností jako je odpudivost vody a izolační výkonnost.

### UPOZORNĚNÍ:

Tkaniny a isolační materiály, ze kterých je spací pytel vyroben mohou hořet při přímém styku s otevřeným ohněm. Ve vnitřním prostoru spacího pytle nepoužívejte jakéhokoliv otevřeného ohně.